

МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРНЫ, ЧРЕЗЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкп. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 524-22-33, 1-й этаж: (495) 524-22-32, 121-78-99
E-mail: viip@viip.ru; <http://www.vniipo.ru>

13.10.2014 № 4934/Ф-12-4-16На № 97/14 от 28.08.2014

Генеральному директору
ООО «Стрижи»
М.С. Иванову

**О разъяснении нормативных
документов**

Ул. Белинского, д. 32, оф. 501
г. Нижний Новгород, 603000
Факс (831) 439-52-45

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что в соответствии с п. 4.4.5 СП 1.13130.2009 в объеме лестничных клеток, кроме незадымляемых, допускается размещать не более двух пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого этажа, с ограждающими конструкциями лифтовых шахт из негорючих материалов с ненормируемыми пределами огнестойкости.

Следовательно проектное решение предусматривающее размещение в объеме лестничной клетки пассажирского лифта, опускающегося в подземные этажи, противоречит требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

Заместитель начальника института –
начальник научно-исследовательского центра

К.Р. Хасанов